

CÓDIGO	RAZÓN (DIAGNÓSTICO TÉCNICO)	OBSERVACIÓN / COMPONENTE
E1	Falla del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (IDU RT).	Sensor IDU y placa principal (PCB).
E2	Falla del sensor de temperatura del serpentín de la unidad interior (IDU IPT).	Sensor IDU y placa principal (PCB).
E5	Protección por sobrecarga del compresor.	Anomalía en el sistema de refrigeración.
E6	Funcionamiento anormal del motor ventilador IDU (PG / DC).	Motor, aspas del ventilador y PCB.
P7	Protección por sobrecalentamiento en modo Calefacción.	Revisar diagnóstico detallad